

Reinigung der Hubladebühne

Die Ladebordwand darf die ersten 6 Wochen nach der Lackierung nicht mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Nach dieser Zeit muss der Düsenabstand ca. 60 cm sein. Hierbei darauf achten, dass geklebte Typenschilder (Unterfahrerschutz, Anhängelock) nicht beschädigt werden.

Reinigungsflüssigkeiten müssen neutral und mild wirken, dürfen nicht aggressiv sein, dürfen auf Gummi- und Kunststoffteile nicht verändernd einwirken (quellen, schrumpfen, verspröden) oder Oxydation an chromatierten Bauteilen zu vermeiden. Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungsmittel darauf, dass Sie nur umweltfreundliche Produkte verwenden.

Elektrobauteile, Kunststoffbauteile, Schilder und Lagerstellen dürfen nicht mit Hochdruckreinigungsgeräten gereinigt werden.

Achten Sie daher darauf dass:

- Das Schmiermittel nicht aus den Lagern ausgespült wird.
- Klebeschilder nicht durch seitliches oder zu langes Ansprühen gelöst werden.
- Kunststoffteile durch zu hohe Wassertemperatur oder den hohen Druck beschädigt werden.
- Elektrobauteile nie direkt mit dem Hochdruckreinigungsgerät angesprüht werden. Dringt in diese Wasser ein, kann es zu Fehlfunktionen der Ladebordwand, oder zu Kurzschlüssen in der Elektroanlage kommen.



Bei der Verwendung von den Hochdruckreinigungsgeräten darf das Wasser nicht heißer wie 60° C Temperatur haben.

Unser Tipp: - Nach der Reinigung direkt eine kleine Wartung durchführen, Lager abschmieren, Hydraulikschläuche und Leitungen kontrollieren.